

# **Allegato II**

## **Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici**

COMUNE DI POGGIBONSI  
**PIANO OPERATIVO**

## **COMUNE DI POGGIBONSI**

*Sindaco*

**David Bussagli**

*Garante dell'informazione e della partecipazione*

**Dott.ssa Tatiana Marsili**

*Responsabile Unico del Procedimento*

**Arch. Vito Disabato**

*Collaboratori*

**Arch. Paola Todaro, Dott.ssa Carla Bimbi, Roberto Gori**

## **GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**Arch. Mauro Ciampa (Coordinatore e responsabile del progetto)**

**Studio Architetti Associati M. Ciampa e P. Lazzeroni**

**Arch. Chiara Ciampa**

**Arch. Giovanni Giusti**

**Geogr. Laura Garcés - digitalizzazione elaborati cartografici**

*Consulenti*

**Dott. Agr. Elisabetta Norci – Paesaggio e Territorio rurale**

**Ing. Massimo Ferrini, Tages s.c. – Infrastrutture e mobilità**

*Valutazione Ambientale Strategica*

**Arch. Annalisa Pirrello**

*Studi agronomici e paesaggistici*

**Dott. Agr. Monica Coletta – Studio Tecnico Agostoli**

*Studi geologici, sismici, idraulici*

**RTP TERRA & OPERE S.r.l. e Ing. Alessio Gabbrielli**

*Processo partecipativo*

**Sociolab**

*Servizi di informatizzazione*

**LDP Progetti Gis SRL**

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di  
Poggibonsi e Staggia Senese

**Legenda - Allegato II**

<b>id</b>	identificativo edificio CTR
<b>P_nr</b>	numero edificio Centro Storico Poggibonsi
<b>S_nr</b>	numero edificio Centro Storico Staggia
<b>C.I.</b>	categoria di intervento
<b>prescrizioni</b>	prescrizioni eventuali

**NB** Le numerazioni mancanti vi sono in quanto il numero è stato soppresso in fase di controdeduzione

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
44504	P1	Rc1	
44521	P1	Rc1	
27949	P2	Rc1	
27951	P3	R	
27952	P3	R	
33202	P4	R	
27953	P5	R	
27954	P6	Rc1	
27955	P6	Rc1	
27957	P7	Rc1	
27958	P8	Rc1	
26642	P9	Rc2	
26643	P9	Rc2	
26640	P10	Rc1	
26641	P10	Rc1	
26175	P11	Rc1	
26644	P12	R	
26645	P12	R	
26646	P13	Rc1	
26647	P14	Rc1	
26648	P14	Rc1	
43724	P14	Rc1	
26649	P15	Rc1	
26650	P16	Rc1	
26174	P17	Rc1	
44522	P17	Rc1	
26170	P18	Rc3	
26171	P18	Rc3	
26233	P18	Rc3	
33201	P19	Rc1	
44452	P20	Rc1	
26173	P21	R	
44465	P21	R	
34304	P22	Rc2	
44454	P22	Rc2	
44468	P22	Rc2	
31174	P23	R	
31166	P24	Rc1	
31165	P25	R	
28948	P26	Rc1	
31180	P26	Rc1	
34305	P26	Rc1	
38569	P26	Rc1	
44756	P26	Rc1	
28948	P26	Rc1	
31179	P27	R	
28950	P28	Rc2	
28951	P28	Rc2	
44519	P28	Rc2	
30475	P29	Rc2	
30476	P29	Rc2	
44472	P29	Rc2	
44755	P29	Rc2	
30475	P29	Rc2	
30476	P29	Rc2	
28973	P30	Rc2	
28974	P30	Rc2	
28975	P30	Rc2	
32448	P30	Rc2	
44421	P30	Rc2	
44757	P30	Rc2	
28973	P30	Rc2	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
28974	P30	Rc2	
28978	P31	Rc1	
31183	P31	Rc1	
28976	P32	Rc1	
28977	P32	Rc1	
31184	P32	Rc1	
44423	P32	Rc1	
44426	P32	Rc1	
38549	P33	Rc1	
44320	P34	Rc1	
44323	P34	Rc1	
38548	P35	Rc1	Rc3 sul retro per riconfigurazione prospetti
45454	P35	Rc1	Rc3 sul retro per riconfigurazione prospetti
45870	P35	Rc1	Rc3 sul retro per riconfigurazione prospetti
46354	P35	Rc1	Rc3 sul retro per riconfigurazione prospetti
38547	P36	Rc1	
45859	P36	Rc1	
46355	P36	Rc1	
30952	P37	Rc1	
44247	P37	Rc1	
30949	P38	R	
37081	P38	R	
44103	P38	R	
44713	P38	R	
27993	P39	Rc1	possibilità di aprire nuove aperture in coerenza al tipo
30950	P39	Rc1	possibilità di aprire nuove aperture in coerenza al tipo
30951	P39	Rc1	possibilità di aprire nuove aperture in coerenza al tipo
30947	P40	R	
30948	P40	R	
44246	P40	R	
44255	P40	R	
44298	P40	R	
29016	P41	R	
37080	P41	R	
38573	P41	R	
38574	P41	R	
43500	P41	R	
44711	P41	R	
44774	P41	R	
45622	P41	R	
29018	P42	R	
46071	P42	R	
31197	P43	Rc1	
43964	P43	Rc1	
43966	P44	Rc2	
43967	P44	Rc2	
31198	P45	Rc1	
31200	P46	Rc1	
43830	P46	Rc1	
43963	P46	Rc1	
31201	P47	Rc1	
43803	P47	Rc1	
44776	P47	Rc1	
27572	P48	Rc1	
43737	P48	Rc1	
43805	P48	Rc1	
43807	P48	Rc1	
43809	P48	Rc1	
43814	P48	Rc1	
44775	P48	Rc1	
31190	P49	R	
31191	P49	R	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di  
Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
43815	P49	R	
31189	P50	Rc2	
37085	P50	Rc2	
44777	P50	Rc2	
31187	P51	R	
31188	P51	R	
37083	P51	R	
43733	P51	R	
46361	P51	R	
38589	P52	Rc1	
46360	P52	Rc1	
38590	P53	R	
31193	P54	Rc1	
31196	P54	Rc1	
38591	P54	Rc1	
38592	P54	Rc1	
43399	P54	Rc1	
43400	P54	Rc1	
43833	P54	Rc1	
43835	P54	Rc1	
43837	P54	Rc1	
43840	P54	Rc1	
43972	P54	Rc1	
43981	P54	Rc1	
43987	P54	Rc1	
44097	P54	Rc1	
37082	P54a	Rc3	
31194	P55	R	
31195	P55	R	
37079	P55	R	
46358	P57	R	
46359	P58	R	
31008	P59	Rc1	
29475	P60	Rc2	
31406	P61	Rc1	
31009	P62	Rc2	
31407	P63	Rc1	
31003	P64	Rc1	
44229	P65	Rc1	
31001	P66	Rc1	
31002	P66	Rc1	
38587	P67	Rc1	
38588	P68	Rc1	
46343	P69	Rc1	
44232	P70	Rc1	
46362	P70	Rc1	
31005	P71	Rc1	
31006	P72	Rc1	
44190	P72	Rc1	
31010	P73	R	
31014	P73	R	
37281	P73	R	
37317	P73	R	
44166	P73	R	
44226	P73	R	
44735	P73	R	
30662	P74	Rc2	
30663	P74	Rc2	
30665	P75	Rr	fino alla sostituzione
30670	P76	R	riqualificazione prospetto
45110	P76a	Rr	
45108	P76b	Rr	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
45109	P76b	Rr	
30668	P77	R	
44042	P77	R	
27038	P77a	Rr	
45009	P77b	Rr	
30666	P77c	Rr	
30667	P77d	Rr	
39172	P77d	Rr	
39173	P77d	Rr	
30671	P78	R	
26308	P79	Rc1	
30672	P80	Rc1	
30673	P81	Rc1	
30674	P82	Rc1	riqualificazione prospetto retro
30675	P82	Rc1	riqualificazione prospetto retro
44040	P82	Rc1	riqualificazione prospetto retro
44783	P82	Rc1	riqualificazione prospetto retro
30676	P83	Rc1	riqualificazione prospetto retro
44045	P83	Rc1	riqualificazione prospetto retro
30677	P84	Rc1	riqualificazione prospetto retro (intonaco)
44112	P85	Rc1	
46376	P85	Rc1	
46377	P86	Rc1	
31410	P87	Rc1	
44146	P87	Rc1	
30679	P88	Rc1	riqualificazione prospetto retro
44782	P88	Rc1	riqualificazione prospetto retro
31409	P89	Rc1	riqualificazione prospetto retro con progetto unitario
27036	P90	Rc2	
27037	P90	Rc2	
30680	P90	Rc2	
44152	P90	Rc2	
44163	P90	Rc2	
27039	P91	R	
27040	P91	R	
44861	P91	R	
27041	P92	Rc1	
27042	P93	Rc2	riqualificazione prospetto (intonaco)
27043	P94	Rc2	
27044	P95	Rc1	
37194	P96	Rc1	
27045	P97	Rc1	
27046	P98	Rc1	riqualificazione prospetto (intonaco)
27047	P99	Rc2	
27048	P100	Rc1	
27049	P101	Rc1	
37193	P101	Rc1	
27050	P102	Rc1	
27051	P103	Rc1	
27053	P103	Rc1	
44779	P103	Rc1	
27054	P104	Rc1	
37089	P104	Rc1	
27055	P105	Rc1	
30982	P106	Rc1	
30983	P107	R	
43700	P107	R	
44778	P107	R	
45648	P107	R	
30985	P108	R	
30987	P108	R	
37088	P108	R	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
30984	P109	R	
30986	P110	R	
30988	P111	Rc1	
30989	P112	Rc1	Balcone sul retro incogruo al tipo
30990	P112	Rc1	Balcone sul retro incogruo al tipo
37091	P112	Rc1	Balcone sul retro incogruo al tipo
30991	P113	Rc1	
37090	P113	Rc1	
30992	P114	Rc2	
44780	P114	Rc2	
30999	P115	Rc1	
37092	P115	Rc1	
30998	P116	Rc1	
43480	P116	Rc1	
30997	P117	Rc1	
46384	P118	Rc1	
44093	P119	Rc1	
46382	P119	Rc1	
46385	P119	Rc1	
37094	P120	Rc1	ripristino formale fronte (rifacimento intonaco)
46380	P120	Rc1	ripristino formale fronte (rifacimento intonaco)
37095	P121	R	
46379	P121	R	
30994	P122	R	
44781	P123	R	
46378	P123	R	
30993	P124	R	
30835	P125	R	
30836	P126	R	
30837	P126	R	
43401	P126	R	
30444	P127	R	
37199	P127	R	
43925	P127	R	
30445	P128	Rc1	
31581	P128	Rc1	
37198	P129	Rc1	
30446	P130	R	
30447	P130	R	
37196	P131	R	
30448	P132	Rc1	
43796	P132	Rc1	
30449	P133	Rc1	
43779	P133	Rc1	
30450	P134	R	
30451	P135	Rc2	
37195	P136	Rc2	
24945	P137	Rc2	
24946	P138	Rc1	
30830	P139	Rc1	
37201	P140	Rc2	
30831	P141	Rc2	
37200	P142	Rc2	
30832	P143	Rc1	
30833	P144	Rc1	
30834	P145	Rc3	
30824	P146	Rc1	possibilità di aperture nel fronte delle finestre dipinte
44752	P146	Rc1	possibilità di aperture nel fronte delle finestre dipinte
30825	P147	Rc1	
30826	P148	Rc1	
43927	P148	Rc1	
44785	P148	Rc1	



Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
30827	P149	Rc1	
30828	P150	Rc1	
37236	P151	Rc1	
30829	P152	Rc1	
30817	P153	Rc2	
43878	P153	Rc2	
43885	P153	Rc2	
43905	P154	Rc1	
43907	P154	Rc1	
30819	P155	Rc1	
30820	P155	Rc1	
39491	P155	Rc1	
44836	P155	Rc1	
39492	P156	Rc2	
46082	P156	Rc2	
30822	P157	Rc2	riconfigurazione tipologica nel retro
44784	P157	Rc2	riconfigurazione tipologica nel retro
37237	P158	Rc2	
30823	P159	Rc3	
46081	P159	Rc3	
30815	P160	Rc2	
30816	P160	Rc2	
43859	P160	Rc2	
43862	P160	Rc2	
43863	P160	Rc2	
43876	P160	Rc2	
30814	P161	Rc2	
37239	P162	Rc2	
37240	P162	Rc2	
30813	P163	Rc2	
30811	P164	Rc2	
30812	P165	Rc2	
24947	P166	Rc2	
43721	P166	Rc2	
43750	P166	Rc2	
38582	P167	Rc1	
38581	P168	Rc3	
43751	P168	Rc3	
26373	P169	Rc3	
37238	P169	Rc3	
43771	P169	Rc3	
24940	P170	Rc3	
24939	P171	Rc2	
24941	P172	Rc3	
24944	P172	Rc3	
24934	P173	Rr	
24942	P173	Rr	
24943	P173	Rr	
44674	P173	Rr	
44676	P173	Rr	
44681	P173	Rr	
24935	P174	Rc3	
24936	P175	Rr	
24937	P175	Rr	
24938	P175	Rr	
43150	P175	Rr	
43151	P175	Rr	
43406	P175	Rr	
43705	P175	Rr	
30452	P176	Rc1	
30453	P176	Rc1	
37191	P177	Rc1	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
43777	P177	Rc1	
43778	P177	Rc1	
27996	P178	R	
30454	P178	R	
30457	P179	Rc1	
37190	P179	Rc1	
30456	P180	Rc1	
37189	P180	Rc1	
30455	P181	Rc1	ripristino formale fronte (intonaco)
37188	P181	Rc1	ripristino formale fronte (intonaco)
30458	P182	Rc1	ripristino formale fronte (intonaco)
30459	P183	Rc1	
30460	P184	Rc2	
30461	P184	Rc2	
37187	P184	Rc2	
44786	P184	Rc2	
45271	P184	Rc2	
45415	P184	Rc2	
45734	P184	Rc2	
30462	P185	Rc2	
31015	P186	Rc2	
43996	P186	Rc2	
31016	P187	Rc1	
31017	P187	Rc1	
31018	P187	Rc1	
37330	P187	Rc1	
44020	P187	Rc1	
44022	P187	Rc1	
31019	P188	Rc1	Rc3 sul retro contestualizzazione discendenti pluviali
26988	P188a	Rc3	
25804	P189	Rc3	
37096	P189	Rc3	
37097	P189	Rc3	
37101	P190	Rc1	
31022	P191	Rc1	
37100	P192	Rc1	
31023	P193	Rc1	
37098	P194	Rc2	
43402	P194	Rc2	
44145	P194	Rc2	
31021	P195	Rc2	
37099	P195	Rc2	
44116	P195	Rc2	
44119	P195	Rc2	
44124	P195	Rc2	
44125	P195	Rc2	
31020	P196	Rc1	
28966	P197	Rc1	possibile aperture identiche per dimensione, finitura, forma, passo
44187	P197	Rc1	possibile aperture identiche per dimensione, finitura, forma, passo
28968	P198	Rc1	
28969	P198	Rc1	
28967	P199	Rc1	
43481	P200	Rc1	
44191	P200	Rc1	
44228	P200	Rc1	
44233	P200	Rc1	
44230	P201	Rc1	
28971	P202	Rc1	
28972	P202	Rc1	
44267	P202	Rc1	
46347	P203	R	
46346	P204	R	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
28970	P205	R	
43730	P205	R	
30913	P206	Rc1	
30914	P206	Rc1	
30917	P207	Rc1	
37109	P208	Rc1	
46075	P208	Rc1	
38578	P209	Rc1	
45858	P209	Rc1	
30918	P210	Rc1	
44788	P210	Rc1	
44258	P211	Rc2	
38572	P212	Rc3	
30919	P213	Rc1	tinteggiatura di colore unitario
30920	P213	Rc1	tinteggiatura di colore unitario
30921	P213	Rc1	tinteggiatura di colore unitario
38571	P214	Rc1	
44256	P214	Rc1	
30922	P215	Rc1	
38577	P216	Rc1	
37108	P217	Rc1	
37278	P217	Rc1	
45452	P217	Rc1	
30915	P218	Rc1	
43984	P218	Rc1	
44787	P218	Rc1	
31159	P219	Rc1	
44321	P219	Rc1	
31161	P220	Rc1	
30217	P221	Rc1	
30218	P221	Rc1	
31160	P221	Rc1	
34718	P221	Rc1	
44420	P222	Rc1	
31163	P223	Rc1	
31164	P224	Rc1	Rc3 per la porzione di Via delle Chiavi
46356	P224	Rc1	Rc3 per la porzione di Via delle Chiavi
46357	P225	Rc1	
37077	P226	R	
44430	P226	R	
30923	P227	R	
31089	P228	Rc1	
31090	P229	Rc1	
44297	P229	Rc1	
31091	P230	Rc1	
31093	P231	Rc1	
37112	P231	Rc1	
31092	P232	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici - il prospetto dovrà essere intonato e tinteggiato
37113	P233	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici
37115	P233	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici
31094	P234	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici
31095	P235	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici
37114	P235	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici
31096	P236	R	R - Restauro e risanamento conservativo
43682	P236	R	R - Restauro e risanamento conservativo
31157	P237	Rc1	Rc1 - Ristrutturazione senza alterazioni di volumi e superfici - il prospetto dovrà essere intonato e tinteggiato
31158	P238	Rc2	Rc2 - Riorganizzazione funzionale con limitati interventi incidenti sugli elementi strutturali
31044	P240	Rc3	
44716	P240	Rc3	
31040	P241	Rc3	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
31043	P242	Rc1	
31042	P243	Rc1	
44162	P243	Rc1	
31041	P244	Rc1	
31028	P245	Rc1	
31027	P246	Rc1	
31024	P247	Rc1	
31025	P248	R	
31026	P248	R	
37318	P248	R	
37103	P249	Rc3	
31029	P250	R	
30472	P251	Rc3	
30927	P251	Rc3	
30928	P251	Rc3	
43326	P251	Rc3	
43875	P251	Rc3	
45273	P251	Rc3	
45712	P251	Rc3	
45718	P251	Rc3	
45731	P251	Rc3	
46068	P251	Rc3	
30469	P252	R	
30471	P253	Rc3	
30468	P254	Rc3	
43908	P254	Rc3	
30467	P255	Rc3	
43883	P255	Rc3	
30465	P255a	Rc3	
43879	P255a	Rc3	
30466	P256	Rc3	
30463	P257	R	
30464	P257	R	
43472	P257	R	
30932	P258	Rc2	
39437	P259	R	
39439	P259	R	
30929	P260	Rc2	
30930	P260	Rc2	
30840	P261	Rc3	
37394	P261	Rc3	
30839	P262	Rc3	
43752	P262	Rc3	
29193	P262a	Rr	fino alla sostituzione
37396	P262a	Rr	fino alla sostituzione
30473	P263	Rc3	
30474	P263	Rc3	
30934	P263	Rc3	
43774	P263	Rc3	
44797	P263	Rc3	
45449	P263a	Rr	
30933	P264	Rc3	
40451	P264a	Rr	fino alla sostituzione
43857	P264a	Rr	fino alla sostituzione
44798	P264a	Rr	fino alla sostituzione
30924	P265	Rc3	
31032	P267	Rr	
31030	P268	Rc3	
31031	P269	Rc3	
31039	P270	Rc3	
37104	P271	Rc1	
44792	P271	Rc1	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
46339	P272	Rc1	
46343	P272	Rc1	
46341	P273	Rc1	
46345	P273	Rc1	
46340	P274	Rc1	
46344	P274	Rc1	
31033	P275	Rc1	
44794	P275	Rc1	
37106	P276	Rc1	
31034	P277	Rc1	
31035	P278	Rc2	
31036	P279	R	
31037	P280	Rc1	
31038	P281	Rc1	
44167	P281	Rc1	
29012	P282	R	
29014	P282	R	
29019	P282	R	
43834	P282	R	
43841	P282	R	
44834	P282	R	
29020	P283	R	
37119	P284	Rc1	
37120	P284a	Rc1	
29010	P285	Rc2	
29011	P286	Rc1	
25630	P287	Rc2	intervento in essere
28965	P287	Rc2	intervento in essere
31149	P287	Rc2	intervento in essere
37118	P287	Rc2	intervento in essere
25631	P288	Rc2	
28964	P288	Rc2	
28962	P289	Rc3	
28963	P289	Rc3	
31569	P289	Rc3	
44104	P289	Rc3	
28961	P290	Rc1	
28960	P291	Rc1	
28959	P292	Rc1	
31148	P293	Rc3	
43983	P293	Rc3	
27567	P294	Rc3	
38878	P294	Rc3	
27568	P295	Rc1	
31147	P296	Rc1	
27569	P297	Rc1	
45623	P297	Rc1	
27570	P298	Rc1	
27566	P299	Rc1	
27565	P300	Rc1	
27564	P301	Rc1	
27563	P302	Rc1	
25633	P303	Rc1	
28958	P304	Rr	
28956	P305	Rr	
44733	P305	Rr	
30912	P306	Rc1	
31584	P306	Rc1	
28957	P307	Rr	
37117	P307	Rr	
43337	P307	Rr	
43339	P307	Rr	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
44466	P307	Rr	
44483	P307	Rr	
44489	P307	Rr	
44705	P307	Rr	
id	S_nr	C.I.	prescrizioni
28136	S1	Rc3	
24849	S1a	Rc3	
31969	S1b	Rc3	
32276	S1c	Rc3	
32278	S2	Rc3	
32279	S3	Rc2	
24847	S4	Rr	
32280	S4	Rr	
24661	S5	Rc2	
32412	S6	Rc2	
24844	S7	Rc1	
32411	S8	Rc1	
24845	S9	Rc1	
24846	S10	Rc1	
44957	S11	Rc3	
46368	S12	Rc3	riqualificazione del retro
46370	S13	Rc3	riqualificazione del retro
46371	S14	Rc3	riqualificazione del retro
32281	S15	Rc2	
32282	S15a	Rr	
32582	S16	Rc2	
32585	S16a	Rr	
32581	S17	Rc2	
32584	S18	Rc1	
32583	S18a	Rc3	
32884	S19	Rc2	
32883	S20	Rc2	
32882	S21	Rc2	
32881	S22	Rc1	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
32885	S23	Rc1	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
32886	S23	Rc1	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
32980	S23	Rc1	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
44961	S23	Rc1	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
32887	S24	Rc2	Rc3 per miglioramento caratteri formali prospetto retro
32979	S25	Rc1	
32889	S26	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione e contestualizzazione scala
32890	S26	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione e contestualizzazione scala
32892	S26	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione e contestualizzazione scala
32875	S27	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione e contestualizzazione scala
43655	S27	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione e contestualizzazione scala
32876	S28	Rc1	
32877	S29	Rc1	
32878	S30	Rc1	
26406	S31	Rc2	
32880	S32	Rc3	
32879	S32a	Rr	
32888	S33	Rc3	riqualificazione e contestualizzazione scala
32893	S33	Rc3	riqualificazione e contestualizzazione scala
31978	S34	Rc1	possibilità di aperture al PT in corrispondenza delle lunette
32430	S34	Rc1	possibilità di aperture al PT in corrispondenza delle lunette
38404	S35	demol	demolizione
32867	S36	R	
40255	S36	R	
32591	S37	Rc1	
38401	S38	R	
38433	S38	R	
43656	S38	R	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
43246	S38a	Rc2	
38432	S39	R	
38405	S40	R	
38406	S41	R	
32869	S42	Rc1	
38412	S43	Rc1	
26405	S44	Rc1	
40249	S45	Rr	
40250	S45	Rr	
40251	S45	Rr	
32873	S46	Rc1	
38605	S46	Rc1	
32874	S47	Rc3	contestualizzazione elementi impropri (impianti-tettoia)
27085	S48	Rc3	riqualificazione formale del prospetto laterale
28638	S49	Rc2	
28637	S49a	Rc3	
24666	S50	Rc3	
28641	S50	Rc3	
28639	S51	Rc2	
38575	S52	Rc1	Rc3 sul prospetto laterale e retro
38576	S52	Rc1	Rc3 sul prospetto laterale e retro
46391	S53	Rc1	Rc2 sul prospetto retro e Rc3 per riconfigurazione volume tergale ad 1 piano
32419	S54	Rc1	Rc2 sul prospetto retro e Rc3 per riconfigurazione volume tergale ad 1 piano
46390	S54	Rc1	Rc2 sul prospetto retro e Rc3 per riconfigurazione volume tergale ad 1 piano
32420	S54a	Rc3	Rc2 sul prospetto retro e Rc3 per riconfigurazione volume tergale ad 1 piano
28643	S55	Rc1	Rc2 sul retro
32421	S56	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione del prospetto
32422	S56a	Rc3	riqualificazione del prospetto sul retro
25093	S57	Rc1	Rc3 sul retro per riqualificazione del prospetto
28632	S57a	Rc3	Rc3 sul retro per riqualificazione del prospetto
40320	S58	Rc1	rifacimento infissi metallici impropri al PT. Rc3 sul retro progetto unitario dei retri
40321	S58	Rc1	rifacimento infissi metallici impropri al PT. Rc3 sul retro progetto unitario dei retri
40315	S58a	Rc3	progetto unitario dei retri con modesti ampliamenti in altezza
40316	S58a	Rc3	progetto unitario dei retri con modesti ampliamenti in altezza
40318	S58a	Rc3	progetto unitario dei retri con modesti ampliamenti in altezza
25089	S59	Rc2	Rc3 sul retro per riqualificazione prospetti
28633	S59	Rc2	Rc3 sul retro per riqualificazione prospetti
28631	S60	Rc2	Rc3 sul retro
38567	S60	Rc2	Rc3 sul retro
25092	S61	Rc2	Rc3 sul retro
28629	S62	Rc2	tinteggiatura unitaria ultimo piano, eliminazione riquadri
28628	S63	Rc2	
25091	S64	Rc1	
28625	S64	Rc1	
28626	S64	Rc1	
44960	S64	Rc1	
46364	S65	Rc1	
28627	S66	Rc3	
46366	S67	Rc1	Rc3 sul retro. possibile apertura all'ultimo piano
46367	S68	Rc1	Rc3 sul retro
28624	S68a	Rc3	possibile prolungamento terrazzino fino a muro perimetrale
28623	S69	Rc3	
28135	S70	Rc2	Rc3 sul prospetto laterale e tergale
32405	S71	Rc2	Rc3 sul retro
46373	S72	Rc2	Rc3 sul retro
46372	S73	Rc2	
32408	S74	Rc2	
32409	S75	Rc3	
46375	S76	Rc3	
46374	S77	Rc3	
28619	S78	Rc1	
28620	S78	Rc1	

Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
38593	S78	Rc1	
38586	S79	R	
28634	S80	R	
32425	S80a	Rc3	progetto unitario dei retri con modesti ampliamenti in altezza
32423	S80b	Rc3	progetto unitario dei retri con modesti ampliamenti in altezza
38563	S81	Rc3	
32415	S82	Rr	
32414	S83	Rc1	
32427	S84	Rc1	
32426	S85	Rc1	
32428	S86	Rc2	
32429	S87	Rr	
32589	S88	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
32587	S89	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
26402	S90	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
32588	S91	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
24663	S92	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
32433	S93	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
28615	S94	pr_mu	progetto mura, edifici in aderenza Art. 20 c.5 NTA
28839	S95	R	
31980	S95	R	
43234	S95	R	
43383	S95	R	
43384	S95	R	
43385	S95	R	
43386	S95	R	
43387	S95	R	
43388	S95	R	
43645	S95	R	
43646	S95	R	
43647	S95	R	
43648	S95	R	
43649	S95	R	
43650	S95	R	
43651	S95	R	
43652	S95	R	
43653	S95	R	
24831	S96	R	progetto mura
24832	S96	R	progetto mura
25225	S96	R	progetto mura
25226	S96	R	progetto mura
26399	S96	R	progetto mura
26400	S96	R	progetto mura
26403	S96	R	progetto mura
26404	S96	R	progetto mura
27080	S96	R	progetto mura
28614	S96	R	progetto mura
28616	S96	R	progetto mura
28840	S96	R	progetto mura
28841	S96	R	progetto mura
28842	S96	R	progetto mura
32144	S96	R	progetto mura
32145	S96	R	progetto mura
32146	S96	R	progetto mura
32147	S96	R	progetto mura
32416	S96	R	progetto mura
32417	S96	R	progetto mura
32418	S96	R	progetto mura
32432	S96	R	progetto mura
38353	S96	R	progetto mura
38354	S96	R	progetto mura
38372	S96	R	progetto mura



Allegato II - Regesto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici di Poggibonsi e Staggia Senese

id	P_nr	C.I.	prescrizioni
38408	S96	R	progetto mura
38410	S96	R	progetto mura
38417	S96	R	progetto mura
38437	S96	R	progetto mura
38438	S96	R	progetto mura
38439	S96	R	progetto mura
43235	S96	R	progetto mura
43389	S96	R	progetto mura
43390	S96	R	progetto mura
43391	S96	R	progetto mura
43392	S96	R	progetto mura
43393	S96	R	progetto mura
43438	S96	R	progetto mura
43439	S96	R	progetto mura
43440	S96	R	progetto mura
43441	S96	R	progetto mura
43442	S96	R	progetto mura
43443	S96	R	progetto mura
43444	S96	R	progetto mura
43445	S96	R	progetto mura
43446	S96	R	progetto mura
43447	S96	R	progetto mura
43448	S96	R	progetto mura
28134	S97	R	